

CMA
181520341174
正本
YUANTONG
YT202307HB230



三、标准

COD_{Cr}和氨氮比对试验总数应不少于3个数据对，其中2对实际水样比对试验相对误差（A）应满足表1的要求，质控样测定的相对误差[redacted]满足表1的要求，实际水样比对监测和质控样考核均合格，此次比对监测结果判定为合格。

表1 水污染源在线监测仪器运行技术指标

仪器类型	技术指标[redacted]		

四、工况

淄博圆通环境检测有限公[redacted]

[redacted]%以上，污水在线监测系统运行正常。

此页以下空白

五、监测结果

表2 废水污染源COD自动监测设备比对监测结果表

排污企业名称	山东万达化工有限公司	现场监测日期	2023.8.19
测点名称	总排口	分析测试日期	2023.8.19

表3 废水污染源氨氮自动监测设备比对监测结果表

S2307HB230A201	10:40	2.82	2.94	4.08	±15	合格
S2307HB230A301	11:16	3.00	2.86	4.90	±15	合格

标样编号	测试时间	测试结果(mg/L)	标准样品批号	标准样品浓度	相对误差	相对误差允许	结果评定
标样 B	9:22	36.35	NH3N20230819	35	3.97	±10%	合格


技术说明

报告编写： 审核： 批准：


日期： 2023.8.28 日期： 2023.8.28 日期：2023.8.28

附件：

附件 1：在线设备数据



附件 2：现场采样原始记录



说　明

1．本检测报告未加盖 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效。