

211512340993

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。

4、未加[illegible]，不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批[illegible]检测报告。

6、委托委托单位自带样品送检，本公司不对样品来源负责，仅对送检样品检测数据负责，不得做鉴定、评价、审批及商品宣传用。

7、不可重复性试验不进行复检。

8、委托方对本报告如有异议，请与收到报告之日起十五日内向本公司提出

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-0664

山东威特化工有限公司	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路73号	企业单位
路林峰	联系方式	15106794437	联系人
2023.6.13	检验日期	2023.6.14-6.23	采样日期
桑碧瑜、隋玉斌、余天举			采样人员

无组织废气检测项目：*吡啶、*乙腈、甲醇、硫酸雾


地下水检测项目：色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总铁、总锰、总铜、总钠、总锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、氨氮、氟化物、硫化物、钠、总硬、六价铬、总汞、总砷、总铅、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、碘化物、


检测项目		检测项目	

测 报 告

SDSA-[illegible]2023-0664

检测项目	检测方法	检出限
中甲	相色谱法	mg/m³
酸雾	谱法（暂行）	05mg/m³
毒物	化合物	ug/mL
133 部分：乙	与烯腈和甲基丙	g/mL
PH 电极		—
定 纳	光度法	25mg/L
NO_2^- 测定	PO_4^{3-}、SO_3^{2-}	8mg/L
4-氨	光光度法	03mg/L
官能 比色	1.1 铂-钴	度
官能 味	3.1 嗅气和	—
官性	2.2 目视比	NTU





	检出限
	0.003mg/L
SO_4^{2-}	0.007mg/L
	1.4μg/L
	1.5μg/L
	0.02mg/L

设备编号
455
135
451
102

序号	型号	设备编号
5	TAS-99[illegible]0	101
6	TAS-9[illegible]0	457
7	883plu[illegible]s	329
8	AUW1[illegible]12[illegible]0D	109
9	MH120[illegible]00	433、434、435、436
10	PHB[illegible]-4	480
11	SOC-[illegible]-X1	385
12	KB-[illegible]6D	471
13	720A-[illegible]597	245
14	GC-20[illegible]14C	252

注：带*仪器

报告包括：封

附文（[illegible]页），

SDSA/HJJSJ[illegible]

1-2025

检 测 报 告

SDSA-HJ2023-[illegible]0664

第 6 页 共 [illegible] 3 页

SDSA-HJ[illegible]023-0[illegible]564

检测结果

样品2

检测时间	检测点位	检测结果	均值
	厂区下风3#	0.0613V	
		ND	
		0.0613V	
		0.0613V	
	厂区下风4#	ND	
		0.0613V	
		ND	
		0.0613V	
		ND	
		0.0613V	
		ND	

备注：“ND”表示未检

本检测报告包括：封面、正文（

SDSA/HUSJL-C-41-20

报告

共 3 页

检测结果																							
第2次																							
FQ20230613V47	ND	ND	ND	FQ20230613V51	ND	ND	ND	FQ20230613V55	ND	ND	ND	FQ20230613V59	ND	ND									
第3次																							
FQ2023…3V31	ND	ND	ND	FQ2023…3V35	ND	ND	ND	FQ2023…3V39	ND	ND	ND	FQ2023…3V43	ND	ND	FQ2023…3V63	ND	ND	ND	FQ2023…3V67	ND	ND	ND	FQ2023…3V71	ND	ND	ND	FQ2023…3V75	ND	ND

未检出

检 测 报 告

检测结果		
第1次	第2次	第3次
ND	ND	ND

*乙腈（mg/m³）

1#

2#

3#

4#

N

图3-1 6月13日无组织废气检测点位分布图

本检测报告包括：封面、正文（附页），并盖有计量认证章和检验检测专用章

SDSA/HJJSJL-C41-2020

检测时间	检测点位	检测项目

备注：“ND”表

SDSA-JJ-SJL-C-41-2020

监测时间

SDSA-HJ2023-0664

监测结果	井位	2
	DXS2023061	3V2
氨	0.445	
氟化	0.19	
硝	0.003L	
总	4.74×10³	
总	0.004L	
六	1L	
总	0.043	
总	0.3L	
总	10L	
硝	0.4L	
亚硝	1.85	
氰化	0.152	
碘化	0.002L	
石油	0.02L	
苯	0.01L	
甲	2L	
耗氧	2L	
*三氯	2.2	
	1.4L	

本检测报告包括：封面、正文（附页），并盖

检测结果		
监测井位 1		
DXS20230613V1		
1.5L		
0.02L		
方法检出限		

应采样、检测标准及方法。

检定合格，并在有效期内。

气温(℃)	气压（kPa）	风速(m/s)	总
29	100.1	1.	
33	100.1	1.	
35	100.0	1.	

（报告结束）

骑缝章

低云量	风
0	
0	
0	