
241520343463
正本

检 测 报 告

	联系人	田东东	联系电话
受检单位	山东方达化工有限公司六月月度检测项目		
采样地址	山东省东营市垦利区胜坨路		
受检项目			
样品类别	工业废水		

检 测 报 告

一、检测结果

（一）有组织废气检测结果（样品状态：完好无破损、标签清晰）

表1

检测点位	DA002 1.5 万吨/MBS车间干燥工艺废气净化装置排气筒	采样日期	2025.06.04
排气筒高度(m)	25		
实测排放速率（kg/h）	0.013	0.013	0.015
实测排放速率（kg/h）			
实测排放速率（kg/h）			
实测排放速率（kg/h）		

（续上表）

标干流量(m^3/h)	1751	1801	1766	
烟气含湿量（%）	2.1	2.0	2.2	

表5

烟气平均流速（m/s）	9.6	10.2	9.9	/
烟气含湿量（%）	2.3	2.1	2.2	

表6

检测点位	DA006 5000 吨 MBS 车间工艺废气净化装置 2#排气筒	采样日期	2025.06.04
排气筒高度(m)	16	测点截面积（m^2）	0.9503
检测频次	第一次	第一次	

烟气平均流速（m/s）	9.8	9.9	10.0	/
烟气含湿量（%）	2.2	2.1	2.1	

检测点位	DA009三股北厂区工艺废气净化装置1#排气筒	采样日期	2025.06.04
排气筒高度(m)	20	测点截面积（m^2）	0.5026
检测频次	第一次	第一次	

测点烟气温度（℃）	47	47	48	
烟气平均流速（m/s）	9.6	10.2	9.9	/
烟气含湿量（%）	2.3	2.1	2.2	

表6

检测点位	DA006 5000 吨 MBS 车间工艺废气净化装置 2#排气筒	采样日期	2025.06.04
排气筒高度(m)	16	测点截面积（m^2）	0.9503
检测频次	第一次	第一次	

烟气平均流速（m/s）	9.8	9.9	10.0	/
烟气含湿量（%）	2.2	2.1	2.1	

检测点位	DA009三股北厂区工艺废气净化装置1#排气筒	采样日期	2025.06.04
排气筒高度(m)	20	测点截面积（m^2）	0.5026
检测频次	第一次	第一次	

测点烟气温度（℃）	5207	5215	5203	5442

检 测 报 告

表9

检测点位	DA013 污水处理站预处理工段废气治理设施 1#排气筒			采样日期	2025.0
排气筒高度(m)	15			测点截面积（m^2）	0.0707
检测频次	第一次	第二次	第三次		均值
挥发性有机物(以非甲烷	样品编号	25H06022FQ1022	25H06022FQ1023	25H06022FQ1024	
	实测浓度（mg/m^3）	4.77			
均值	硫化氢	实测浓度（			ND
ND		实测排放速率（kg/h）	1.46×10^{-6}	1.46×10^{-6}	
		标干流量(m³/h)	1166	1171	

DA014 污水处理站废气治理设施

（m^2）	0.3848	检测频次			
	5.36×10^{-6}	标干流量(m^3/h)	4156	4352	
		排气筒高度(m)	15	测点截面积（m^2）	
0.0706		检测频次	第一次	第二次	

检 测 报 告

检测频次	第一次	第二次	第三
样品编号	25H06022FS1001		25H0
pH 值	无量纲	7.3	7.2
悬浮物	mg/L	5	7
总氮	mg/L	0.26	0.2
硫化物	mg/L	ND	ND

二、质控控制

（一）质控措施

检出限	氢氧化物	HJ 603-2014	
0.07mg/m³	废气	甲烷总烃）	HJ 38-2017


检 测 报 告

日期 时间

1.7 北 1/0 20.3 100.6

六、采样照片





DA009污染物厂区无组织废气 DA013 污水处理站预处理工 DA014 污水处理
站废气治理 DA015 危废暂存间废气排气 净化装置1#排气筒 段废气治理设施 1#排气筒 设施 2#
排气筒 筒